

贵州省住房和城乡建设厅

黔建设字〔2017〕611号

关于对广州博厦建筑设计研究院有限公司 进行调查处理的通知

各市（州）住房城乡建设局、贵安新区规划建设管理局、仁怀市、威宁县住房城乡建设局：

经2017年前三个季度统计，广州博厦建筑设计研究院有限公司在贵州承揽项目44项，违反强制性标准条文33条（附件1），龙里千家卡中小企业加工产业园一个项目违反强制性标准条文16条，设计质量堪忧。在贵州注册的分公司就有9个（附件2）。请各市（州）住房城乡建设局立即对该公司的市场行为进行全面调查核实。每月底应把调查处理进展情况报送省住房城乡建设厅勘察设计处。联系电话：0851-85360130，邮箱gzsjsjtsjc@163.com。

各级监督部门应把广州博厦建筑设计研究院有限公司列为重点监管对象，认真检查该单位质量和市场行为，发现违法违规行为必须立即严惩并及时上报。

附件：1. 广州博厦建筑设计研究院有限公司项目情况表

2. 广州博厦建筑设计研究院有限公司贵州公司工商
部门基本信息



附件 1

广州博厦建筑设计研究院有限公司项目情况表

序号	项目名称	建筑面积 (m^2)	高度 (米)	项目所在地	设计单位	违反强制性条文数	项目负责人	设计人员名单	初次审查发现违反强制性条文内容及条款	所在地区
1	镇宁布依族苗族自治县六马镇广益村易地扶贫搬迁1~65栋住宅工程(户型一、户型二)	7682.5	6.00	安顺市镇宁县打帮乡	广州博厦建筑设计研究院有限公司		刘汉强	王延文、黄建明、黎淑华、伍汉华、徐飞、赵子云、喻继芳、江伟英、韩宇涛、侯燕玲		安顺市
2	安顺市安顺西秀区头铺麒麟棚户区如意广场改造项目			安顺西秀区	广州博厦建筑设计研究院有限公司	2	戚志峰	戚志峰、王廷文、侯燕玲、黄建明、李来全、魏尚海、徐飞、胡敏、韩宇涛	建筑: 1.倒置式屋面防水等级应为 I 级,防水层合理使用年限不得小于 20 年。《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 第 3.0.1 条。 给排水: 1.设置在地下或半地下:一、二级等级建筑内的商店营业厅,当设置自动灭火系统和自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许面积,不应大于 2000 m^2 。《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 5.3.4 条。	安顺市
3	赫章县金茂大厦	23209.52	99.20	毕节市赫章县	广州博厦建筑设计研究院有限公司		刘汉强	彭开启、侯燕玲、杨杰、黄建明、黎淑仪、李喜林、伍汉华、魏肖海、韩宇涛		毕节市
4	吉利 4S 店	10853.32	16.8	毕节市七星关区	广州博厦建筑设计研究院有限公司		刘汉强	刘汉强		毕节市
5	毕节市七星关区水西印象商住楼	5792.39	17.85	毕节市七星关区	广州博厦建筑设计研究院有限公司		刘家骥、刘汉强	刘汉强、黎昌伦		毕节市

6	织金县牛场幼儿园、 绮陌街道第二幼儿 园	3866.82	14.7	毕节市织金县	广州博厦设计有 限公司	刘汉强	刘汉强	刘汉强、王延文、黄建明、 黎淑仪、伍汉华、赵子云、 江伟英	建筑: 1、从1-11轴立面图可看出，女儿墙高度不满足要求，且标高标注与JS-05屋顶平面图中的标注。《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016之4.1.9条 2、1.2#楼梯间楼梯井宽度大于0.11米及楼梯栏杆选用西南J412-43-3不满足要求。《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016之4.1.12条	毕节市
7	织金县桂果中心校 综合楼	1584.84	14.4	毕节市织金县	广州博厦设计有 限公司	刘汉强	刘汉强	刘汉强		毕节市
8	织金县落圈小学教 学楼	1078.81	10.8	毕节市织金县	广州博厦设计有 限公司	刘汉强	刘汉强	刘汉强		毕节市
9	织金县熊家场小学 综合楼	1775.54	15.6	毕节市织金县	广州博厦设计有 限公司	刘汉强	刘汉强	刘汉强		毕节市
10	织金县纳雍乡中学 教学综合楼	1747.02	15.6	毕节市织金县	广州博厦设计有 限公司	刘汉强	刘汉强	刘汉强		毕节市
11	织金县牛场镇第二 小学教学综合楼	2351.33	19.5	毕节市织金县	广州博厦设计有 限公司	刘汉强	刘汉强	刘汉强		毕节市
12	织金县第四中学综 合楼	3509.76	23.4	毕节市织金县	广州博厦设计有 限公司	刘汉强	刘汉强	刘汉强、王延文、黄建明、 黎淑仪、伍汉华、赵子云、 江伟英		毕节市
13	织金县金龙乡金龙 小学综合楼等4个 项目	7689.43	11.25	毕节市织金县	广州博厦设计有 限公司	刘汉强	刘汉强	刘汉强、王延文、黄建明、 黎淑仪、伍汉华、赵子云、 江伟英		毕节市

14	织金县珠藏镇银山小学扩建项目	1555.17	11.7	毕节市织金县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	黄庆亮、刘汉强	刘汉强、王延文、黄建明、黎淑仪、伍汉华、赵子云、江伟英	毕节市
15	大方县黄泥塘生态停车场			大方县	广州博厦建筑设计研究院有限公司		建筑: 1、发电机房内设置储油间是,应对其总储油量进行控制《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.13.4条	毕节市
16	赫章双坪2016易地扶贫搬迁			赫章县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	刘汉强		毕节市
17	金沙经济开发区钢结构厂房建设项目	3625	12.25	金沙县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	刘汉强	给排水: 1、建筑占地面积大于300平方米的厂房和仓库应设置室内消火栓系统;高度小于等于24米的丁类厂房室内消火栓设计流量为10L/s。《建筑设计防火规范》GB50016-2014-8.2.1《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014-3.5.2	毕节市
18	织金县绮墨安置点道路工程			织金县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	王传昶、刘汉强	刘汉强黄建明	毕节市
19	织金县规范化办公阵地建设项目	413.68	8.9	织金县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	王传昶	刘汉强王延文黄建明黎淑仪伍汉华徐飞赵子云喻继芳江伟英韩宇涛	毕节市
20	大方县兴隆乡1.2#、六龙乡公租房	5520.00	14.3~17.1	大方县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	刘汉强	刘汉强王延文黄建明黎淑仪伍汉华徐飞赵子云喻继芳江伟英韩宇涛	大方县
21	贵阳市观山湖区何官小学厕所维修改造项目	72.38		贵阳市观山湖区何官小学校园内	广州博厦建筑设计研究院有限公司			贵阳市

22	贵州正宇建机有限公司4S店——维修车间(1#厂房)、零件库(1#仓库)	4447.61	10.00	贵阳市清镇	贵阳市清镇	广州博厦建筑设计研究院有限公司	1				建筑: 1、仓库应设置两个疏散口,不应通过管理用房进行疏散。《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.8.2条	贵阳市
23	檀溪谷颐苑(二期)——颐苑1~4#	59878.58	33.00	贵阳市云岩区三桥	贵阳市云岩区三桥	广州博厦建筑设计研究院有限公司						贵阳市
24	黔东南州东旭医药公司修建仓库和办公楼	2764.44	21.3	岑巩县	岑巩县	广州博厦建筑设计研究院有限公司		刘汉强		审定:吴成霞 项目负责人:刘汉强 审核:刘汉强 专业负责人:侯燕玲 校对:王延文 设计:侯燕玲	黔东南州	
25	麻江县马鞍山公众服务广场	广场面积: 28000 四维苑:550	6.1	麻江县	麻江县	广州博厦建筑设计研究院有限公司		刘汉强		项目负责人:刘汉强 建筑专业负责人:刘汉强 结构专业负责人:黄建明 建筑、结构专业设计师:刘宏义 安装专业:陈宏盛 校对人员:宁娟娟 审核人员:黄建明 审定人员:刘汉强	黔东南州	
26	贵州省顶层网络科技数据产业园研发中心2#楼	22212.06	66.00	黔东南州凯里经济开发区	黔东南州凯里经济开发区	广州博厦建筑设计研究院有限公司						黔东南州
27	凯里经济开发区大数据产业园生活配套建设工程A、B、C、D、E栋	28598.44	21.60	黔东南州凯里经济开发区	黔东南州凯里经济开发区	广州博厦建筑设计研究院有限公司						黔东南州

28	榕江县三江中心校学生宿舍楼	1500	14.85	榕江县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	刘汉强	刘汉强	审定：彭开起 项目负责人：刘汉强 审核：刘汉强 专业负责人：侯燕玲 校对：杨杰 设计：张家宙	黔东南州
29	榕江县卧龙小区2016年易地扶贫搬迁安置房一、二标段（10-19#楼）	84679.27	22.03	榕江县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	刘汉强	刘汉强	审定：吴成霞 项目负责人：刘汉强 审核：刘汉强 专业负责人：侯燕玲 校对：王延文 设计：侯燕玲	黔东南州
30	三穗县第四中学建设项目(场平)	场平面积： 142173.86		三穗县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	刘汉强	刘汉强	项目负责人：刘汉强 建筑专业负责人：戚志锋 建筑专业设计人员：侯燕玲 校对人员：王延文 审核人员：戚志锋 审定人员：侯燕玲	黔东南州
31	贵州省黔东南州三穗县民族高级中学图书馆建设项目	8791.43	21.45	三穗县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	刘汉强	3	项目负责人：戚志锋 建筑专业负责人：戚志明 结构专业负责人：黄建明 建筑专业设计人员：黄建明 结构专业设计人员：李喜林 安装专业：魏尚海 校对人员：王延文 审核人员：戚志锋 审定人员：侯燕玲	黔东南州
32	台江县高速公路口至台拱大桥段翁你河西岸景观绿带	道路长： 790.472m 宽：11-13m		台江县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	刘汉强	刘汉强	法定代表人：侯燕玲 项目总负责人：刘汉强 技术总负责人：任炳勋 专业总负责人：黄建明	黔东南州

建筑专业：
1、外墙保温材料的燃烧性能为B1级不符合设计规范要求[《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.7.4条]（强制性条文）；
2、设计总说明第七）-2、-3条采用倒置式屋面，其保温层的设计厚度未按计算厚度增加25%取值（未注明）[《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010第5.2.5条（强制性条文）]；
3、一层平面图中5号楼梯采用卷帘门不符合设计规范要求的要求
[《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.4.11-1条（强制性条文）]，已整改。

33	天柱县邦洞小学教学综合楼	2166	16.085	天柱县	天柱县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	1	刘汉强	审定：彭开起 项目负责人：刘汉强 审核：刘汉强 专业负责人：侯燕玲 校对：杨杰 设计：张家宙	结构专业： 1、楼梯、上人屋面栏杆顶部水平活荷载取值未标明[《中小学校建筑设计规范》GB50099-2011第8.1.6条]（强制性条文），已整改。	黔东南州
34	天柱县高酿小学教学综合楼	1607.8	17.37	天柱县	天柱县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	1	刘汉强	审定：彭开起 项目负责人：刘汉强 审核：刘汉强 专业负责人：侯燕玲 校对：杨杰 设计：张家宙	结构专业： 1、楼梯、上人屋面栏杆顶部水平活荷载取值未标明[《中小学校建筑设计规范》GB50099-2011第8.1.6条]（强制性条文），已整改。	黔东南州
35	年产240亿粒空心胶囊生产线建设项目（厂房1、办公楼、宿舍）	16499.3	18.00	黔南州都匀经开区	黔南州都匀经开区	广州博厦建筑设计研究院有限公司		刘汉强	黎昌伦、侯燕玲、宋明举、黄建明、黎淑仪、车申、伍汉华、魏尚海、韩宇涛、喻继芳、胡敏、杨阳		黔南州
36	独山县城区信号灯、电子警察系统工程		0.00	黔南州独山县	黔南州独山县	广州博厦建筑设计研究院有限公司		黄建明	黎淑化、李喜林		黔南州
37	贵定县沿山镇工业园区安置点2016年易地扶贫搬迁工程	6244	7.2	黔南州贵定县	黔南州贵定县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	2	刘汉强	审定：杨光训、建筑师校对：王延文、设计：侯燕玲、结构审核：刘治强、设计：侯燕玲、水审核：伍汉强、校对：喻继芳、设计：徐飞、电设计：喻断芳	建筑： 1. 阳台栏杆净高不应低于1.05m。栏杆应采用防止儿童攀登的构造。《住宅设计规范》GB50096-2011第6.1.3条 给排水： 1. 厨房上面布置有排水管道，并未说明采取了相关措施。《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）第4.3.6条	黔南州

38	龙里千家卡中小企业工业园——B-3 地块仓库、B-7 地块仓库、B-9、B-10 地块仓库、B-11 地块厂房、B-16 地块厂房、B-21 地块厂房、B-21-1 地块厂房、C-6 地块厂房、E-4 地块厂房、E-4-1 地块仓库、E-4-1 地块厂房	39864	22.20	黔南州龙里县	广州博厦建筑设计研究院有限公司	16	刘汉强	侯燕玲、王延文、周洋、黄建明、黎淑仪、李喜林、魏尚海、伍汉华、胡敏、喻继芳	建筑: 1、B-3 仓库: 封闭楼梯间在首层应直通室外, 或做扩大封闭楼梯间。《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 6.4.2.4 条 2、B-3 仓库: 楼梯间开启后, 影响楼梯有效疏散宽度《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 6.4.11.3 条 3、B-3 仓库: 第五层应有两个人员疏散口。《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 3.8.2 条 4、B-7: 负一层, 合用前室内不得开设设备井门。《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 6.4.3.5 条 5、B-7 仓库: 一层, 地下室楼梯应直通室外。《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 6.4.4.2 条 7、B-7 厂房: 消防控制室应设置防水淹的措施。《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 8.1.8 条 8、B16 厂房: 一层 1 轴~2 轴的区域, 只有一个安全疏散口。《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 3.7.2 条 9、B-21-1 厂房: 配电室开向建筑内的门应为甲级防火门。《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 6.2.7 条 10、各栋立面图中, 应标注消防救援窗口。《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 7.2.4 条 结构: 1、本项目框架的抗震等级为三级, 框架梁、柱的箍筋直径 6 不满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 第 6.3.3 条第 6.3.7 条 给排水: 1、本建筑为高度大于 15m 办公建筑, 故应设置室内消火栓。《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 8.2.1.5 条 2、消防水箱进水管阀门及入孔未见防护措施, 水箱宜保温。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 2.4.1 条 3、消防水箱未见液位计。请补充消防水箱详图并满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 14.5.2.6.1 条 4、本栋建筑说明中定性为仓库, 占地面积大于 300m ² , 故应设置室内消火栓系统。《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 8.2.1.1 条 5、未见末端试水装置。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005 第 6.5.1 条	黔南州
39	罗甸县第二小学学生宿舍楼建设工程	1335.26	14.70	黔南州罗甸县龙坪镇	广州博厦建筑设计研究院有限公司		刘汉强	杨光训、候燕玲、王延文、黄建明、徐飞、喻继芳、赵子云		黔南州
40	三穗县中等职业技未学校校舍建设及购置设备项目	7001.42	23.85	三穗县	广州博厦建筑设计研究院有限公司		戚志锋	项目负责人: 戚志锋 建筑专业负责人: 戚志锋 结构专业负责人: 黄建明 建筑专业设计人员: 黄建明 结构专业设计人员: 李喜林 安装专业: 魏尚海、胡敏 校对人员: 王延文 审核人员: 戚志锋 审定人员: 侯燕玲	黔东南州	

41	思南县许家坝镇卫生院建设项目--公共服务区及办公大楼、门诊急诊综合楼(ICU、供应室、手术室)、内科大楼、地下室、外科大楼(电)			铜仁市思南县	广州博厦建筑设计研究院有限公司					胡敏		铜仁市
42	思南县塘头镇卫生院建设项目--公共服务区及办公大楼、门诊急诊综合楼、内科楼、外科楼(电)			铜仁市思南县	广州博厦建筑设计研究院有限公司					胡敏		铜仁市
43	威宁县车站、淘金街A1、B1.2、C1.2.3	50349	26~41.9	威宁县	广州博厦建筑设计研究院有限公司		黄碧红 刘汉强	刘汉强 黄建明 魏尚海 胡敏 韩宇涛				威宁县
44	凤冈茶海春医院建设项目(玻璃窗)		44.10	遵义市凤冈县城	广州博厦建筑设计研究院有限公司							遵义市

附件 2

广州博厦建筑设计研究院有限公司贵州公司工商部门基本信息

序号	名称	工商注册号/统一社会信用代码	住所（经营场所）	法定代表人 (负责人、事务 执行人)	经济性 质或 类型	成立日期	登记机关	市场 主体 状态	住所行政区划
1	广州博厦建筑设计研究院有限公司安顺分公司	91520490MA6E1N0C7J	西航路供电局旁远城圣景小区 1 号楼二层	卢朝建	有限责任公司分公司	2017/5/15	安顺市开发区工商行政管理局	开业	
2	广州博厦建筑设计研究院有限公司毕节分公司	91520502MA6DKMDP6W	碧阳街道同心路碧阳国际城 8 栋 2 单元 604 号	杨光训	有限责任公司分公司	2016/3/11	七星关区市场监督管理局	开业	
3	广州博厦建筑设计研究院有限公司贵阳分公司	91520115MA6DKB1N3C	金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B208 室	黎昌伦	有限责任公司分公司	2016/1/19	贵阳市高新技术产业开发区分局	开业	贵阳国家高新区 米产业开发区
4	广州博厦建筑设计研究院有限公司贵州第一分公司	91520102MA6DPFRP3N	花果园路花果园项目 R-1 区第 4 栋(4)1 单元 12 层 33 号[花果园社区]	吴洪娟	有限责任公司分公司	2016/12/5	贵阳市南明区工商行政管理局	开业	贵州省-贵阳市-南明区

5	广州博厦建筑设计研究院有限公司贵州分公司	91520100MA6DU9R42N	都拉营综保路349号6楼 6072-2室	陈中俊	有限责任公司分公司	2017/3/6		开业	贵阳市贵阳综合保税区
6	广州博厦建筑设计研究院有限公司黔东南州分公司	91522601MA6DLK535G	永丰路东侧迎宾大道北侧丰球黔城43栋2单元3层2-3-3号	宁娟娟	有限责任公司分公司	2016/5/23	黔东南州凯里市市场监督管理局	开业	贵州省-黔东南州-凯里市
7	广州博厦建筑设计研究院有限公司义龙分公司	91522320MA6DPA9A2C	顶效镇金阳路45号	黎国柱	有限责任公司分公司	2016/12/1	义龙试验区工商行政管理局	开业	贵州省-黔东南州-兴义市
8	广州博厦建筑设计研究院有限公司织金分公司	91520524MA6DNNM339U	双堰街道金南路中央馨城1号楼17-6	杨光训	有限责任公司分公司	2016/10/28	织金县工商行政管理局	开业	贵州省-毕节市-织金县
9	广州博厦建筑设计研究院有限公司遵义分公司	91520393MA6GCHKBP4L	广州博厦建筑设计研究院有限公司	李茂	有限责任公司分公司	2017/11/29		开业	贵州省-遵义市-南部新区