

# 贵州省住房和城乡建设厅

---

黔建消字〔2021〕26号

## 关于建设工程领域消防技术服务机构 从业能力检查的通报

各市（州）住房和城乡建设局、贵安新区住房和城乡建设局，各消防技术服务机构：

为规范全省建设工程领域消防设施检测、消防验收现场评定等技术服务活动行为，加强对消防技术服务机构的监督、指导，根据《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）《应急管理部关于印发消防技术服务机构从业条件的通知》（应急〔2019〕88号）《贵州省建设工程消防设计审查验收管理实施细则》等法律法规及文件规定，我厅于2021年1月11日至2021年2月10日对按《关于建设工程领域消防技术服务机构报送从业相关信息的通知》（黔建消字〔2020〕211号）要求报送从业相关信息，在我省行政区域内注册的49家建设工程领域消防技术服务机构从业条件开展检查，现将有关情况通报如下：

### 一、基本情况

本次主要检查《应急管理部关于印发消防技术服务机构从业

---

条件的通知》（应急〔2019〕88号）规定的消防技术服务机构从业条件，共检查49家消防技术服务机构、从业人员445人，其中注册消防工程师116人，消防设施操作员329人。通过检查发现，5家机构注册消防工程师数量不足，16家机构消防设施操作人员数量不足，24家机构质量管理体系不健全，8家机构营业执照注册地址与实际办公场所不符，2家机构已停止开展相关业务，基本满足从业条件22家（名单附后）。

## 二、存在问题

一是部分机构报送从业人员信息无法查询到社保缴费记录，或缴费记录不在该机构。按照《应急管理部关于印发消防技术服务机构从业条件的通知》中消防技术服务机构从业条件要求一个机构应有2名注册消防工程师、6名消防设施操作员，但有10家机构报送的从业人员信息与我厅查询到的从业人员社保缴费记录不一致，对社保缴费记录存疑的4名注册消防工程师和36名消防设施操作员均不认定为报送机构的从业人员。其中，10家机构因注册消防工程师或消防设施操作员数量不足未能满足消防技术服务机构从业条件。二是机构质量管理体系不健全。在检查中发现机构对质量管理体系在保证检测工作质量的重要性认识不足，导致机构质量管理体系不健全。部分机构的质量管理体系未明确质量负责人、技术负责人，未明确技术文件签批程序，未明确技术服务程序和档案管理等问题，从而无法保证技术报告的公正性、科学性和权威性。三是部分机构办公场所存在问题。在检查中发

现少数机构办公面积达不到消防技术服务机构从业条件要求，部分机构在办公场所变更后未及时到市场监管部门办理变更手续，造成注册地址与实际办公场所不一致的情况。

### 三、下一步工作要求

（一）各机构针对我厅检查过程中发现的问题积极开展整改，并于3月10日前将整改情况报我厅，我厅将对整改情况进行复查。

（二）建设工程领域消防技术服务机构应加强行业自律工作机制，建立健全自律行为准则、管理规范、监督机制和评价仲裁规则等制度，既畅通渠道、高效运行，方便建设工程领域消防技术服务机构加入自律组织，不断拓展行业自律覆盖面，又坚持标准，提高质量，及时清除清退违法失信的不良机构，不断增强自律组织的公信力、号召力，维护诚信守法的优质机构利益与声誉，维护行业整体形象和良好市场秩序，合力推进行业自律，为经济高质量发展保驾护航。

贵州省住房和城乡建设厅

2021年2月24日



## 满足从业条件技术服务机构名单

序号	公司名称
1	贵州瑞星固定消防设施维护有限公司
2	贵州东方海龙消防技术服务有限公司
3	贵州懿华消防科技有限公司
4	贵州天辰消防检测有限公司
5	贵州乾昇消防技术服务有限公司
6	贵州远哲消防工程有限公司
7	贵州瑞安消防设施维保有限公司
8	贵州消维物联科技有限公司
9	贵州联城四海消防检测技术服务有限公司
10	贵州腾升联创检测维护有限公司
11	贵州天炜煜系统技术有限公司
12	贵州黔龙振宇消防工程检测有限公司
13	贵州同力消防技术服务有限公司

14	贵州安泰禾检测有限公司
15	贵州铂盾电气消防检测有限公司
16	贵州红煜星光消防科技有限公司
17	贵州永益安消防设施维保有限公司
18	贵州科力信消防技术服务有限公司
19	贵州正东宏达消防设施维护有限公司
20	贵州习升厚发科技有限公司
21	贵州省胜亚科技有限公司
22	贵州黔弘工程质量检测有限公司